



TREKHAKEN - ATTELAGES

Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60.42.12 (S.I.)



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. J. DECUNINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60.42.12 (S.I.)

TREKHAAK N°: 239

voor: OPEL OMEGA (PSW) '94

SAMENSTELLING:

ATTELAGE N°: 239

pour: OPEL OMEGA (PSW) '94

COMPOSITION:

1 trekhaak	
1 bolhouder - zweestuk	
1 bol Ø 50 compleet	{ (*) Bolleige T 43
2 moeren met bouten M 14-35	{ (*)
1 trekstuk	
2 borgondels 14mm	
4 bouten M 12-40 (*)	
5 moeren met bouten M 10-30 (B-D)	
2 moeren met bouten M 10-40 (C)	
2 moeren met bouten M 10-120 (A)	
2 rondels 60-12 (A)	
2 verhoogde rondels 60-16/92 (A)	
1 monteertstuk -if (D-C)	
1 monteertstuk -g (B-C)	
9 borgondels 10mm (A-B-C-D)	
4 borgondels 12mm (*)	
1 veiligheidschakel	
(*)	

Goedkeuringsnr. **e6*94/20*0131*00**

N° d'homologation

valeur 'D' waarde **9,9**

valeur 'S' waarde **75**

ATTELAGE N°: 239

voor: OPEL OMEGA (PSW) '94

MONTAGEHANDLEIDING

ATTELAGE N°: 239

pour: OPEL OMEGA (PSW) '94

MANUEL DE MONTAGE

N.B. (*) standaard uitrusting (kunnen vervangen worden door originele aanpassstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)

N.B. (*) standaard uitrusting (kunnen vervangen worden door originele aanpassstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine)

1. Gronden achterbekleding in koffer wegnemen.
2. Midden onderaan achterbumper een stuk wegknippen van 20cm (gemeten in breedte van de wagen) op 6cm (gemeten vanaf de rand van de bumper).

3. Midden achteraan koetswerk zijn drie indeukingen zichtbaar; deze punten doorboren (Ø 10,5mm). Deze gaten zullen passen met de montagepunten B. De punten C stemmen overeen met de twee indeukingen zichtbaar midden achter onderaan de wagen. Eveneens doorboren (Ø 10,5mm). De montagepunten A passen met de twee grote gaten voorzien in dwarsbalk juist voor de brandstoftank. Ook deze gaten doorboren (Ø 10,5mm) tot in koffer. Hier bouten met rondels plaatsen via koffer en via onderkant de verhoogde rondels hierop aanbrengen.

4. Trekhaak plaatzen met A op voormelde bouten en verhoogde rondels. B en C passen op eerder gemaakte gaten. Monteertstukken -if en -g in koffer en bouten plaatsen. De punten D passen tegen grondplaat koffer; deze gaten eveneens doorboren (Ø 10,5mm) en bouten bevestigen. Monteren * en alles degelijk vastschroeven.

4. Mettre l'attelage avec A sur les boutons et rondelles rehausées. B et C correspondent avec les trous déjà forés (voir 3). Mettre les pièces de montage -if et -g dans le coffre et placer les boutons. D contre le fond du coffre; forer ces trous (Ø 10,5mm) et mettre les boutons.

5. Monter le * et bien serrer le tout.

5. Remettre la couverture dans le coffre.

